



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



MB Metrobús®


INFORME TRIMESTRAL
1 Julio al 30 de Septiembre de 2017

OPERACIÓN



Pasajeros diarios

Julio – Septiembre



Estaciones de mayor afluencia

Julio – Septiembre


Promedio día hábil

L1	Indios Verdes	39,625
L1	Buenavista	25,376
L1	Félix Cuevas	24,241
L1	Polifórum	23,870
L6	Deportivo 18 de marzo	20,931
L1	Perisur	19,565
L2	Etiopía	18,130
L5	San Lázaro	17,420
L1	Deportivo 18 de marzo	17,081
L6	San Juan de Aragón	16,578



Pasajeros por mes


Julio – Septiembre



3^{er} Trimestre : 91.9


3^{er} 2017 / 3^{er} 2016 = 3.4%

Acumulado enero – septiembre: 275.3 millones pax



Kilometraje


Julio – Septiembre



3er Trimestre : 10.6

3er 2017 / 3er 2016 = -0.5%

Acumulado enero – septiembre: 31.5 millones de km





Ingresos

Julio – Septiembre

3^{er} Trimestre : \$393.1 millones

3^{er} 2017 / 3^{er} 2016 = -36.3%

Acumulado enero – septiembre: \$1,256.5 millones



FLOTA





Flota y autobuses

Cierre octubre 2017

Total a Octubre 2017:

613 autobuses




Mantenimiento preventivo

Enero – Septiembre

2017:
Cumplimiento: 87.2%
Servicios programados: 3,265
Servicios realizados: 2,848

Realizado  Programado 



INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO



Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento de pintura en muros exteriores e interiores



Mantenimiento y revisión de focos y lámparas

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados



Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

Estaciones

Julio – Septiembre



Sustitución de cristales dañados

Corredor


Julio – Septiembre



**Puesta en funcionamiento
deprimido de Río Mixcoac**



**Remodelación de la
estación Hamburgo**



**Colocación de
encausadores estación Río
Churubusco**



**Remodelación de la
estación Glorieta
Insurgentes**

Corredor

Julio – Septiembre



Suministro y colocación de elementos de confinamiento tipo I y IV



Balizamiento en la Glorieta de Insurgentes



Remodelación en proceso estación Glorieta Insurgentes




Bacheo asfáltico en aproches de registros en el tramo de la estación Fuentes Brotantes a Ayuntamiento

Corredor

Julio – Septiembre



Bache asfáltico en las juntas de los puentes de estación Indios Verdes



Reparación de banquetas y cruces en el tramo de las estaciones Río Churubusco a la Piedad



Arreglo de jardinería del camellón del corredor de la estación La Raza a estación Deportivo 18 de Marzo




Desazolve de la Terminal Indios Verdes de Metrobús

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento y revisión de focos y lámparas



Mantenimiento de pintura

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento a sistemas para usuarios con discapacidad



Mantenimiento instalaciones sanitarias

Corredor

Julio – Septiembre



Trabajos de rehabilitación del drenaje adyacente a la estación Viaducto



Trabajos de reconexión de salidas sanitarias de la estación Viaducto al drenaje adyacente

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento a instalaciones eléctricas



Trabajos de pintura

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento y revisión de instalaciones de sistemas para usuarios con discapacidad



Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento a instalaciones sanitarias



Mantenimiento a señalamientos luminosos

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento a cristales

Corredor

Julio – Septiembre




Limpieza y poda en los camellones central y laterales del tramo Tenayuca a Circuito



Sustitución de policarbonato de techumbre y pintura en estructura metálica en la estación Tenayuca



Reparación de guarniciones y colocación de pintura en el tramo Coltongo a Tenayuca



Búsqueda, localización y adecuación de los registros de alta tensión de STC en los tramos calle Independencia a Ernesto Pugibet

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento y revisión de focos y lámparas



Mantenimiento a instalaciones sanitarias

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento a instalaciones grafiteadas

Estaciones

Julio – Septiembre



Se renovaron los banners informativos ubicados en terminales para orientar usuarios y visitantes sobre el sistema Metrobús.

Corredor

Julio – Septiembre



Arreglo de camellones con lirio persa en la calle de Ayuntamiento



Reparación de banquetas y guarniciones en la calle Ayuntamiento

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento y revisión de focos y lámparas



Mantenimiento de pintura

Estaciones

Julio – Septiembre




Mantenimiento a instalaciones sanitarias



Mantenimiento de señalamientos luminosos

Estaciones

Julio – Septiembre



Mantenimiento a tactogramas

Corredor

Julio – Septiembre



Colocación de pintura en muros y puertas del módulo de servicios

Corredor

Julio – Septiembre



Balizamiento del Abocinamiento con pintura termoplástica amarillo tránsito a la llegada de las estaciones